


**10**



**FIGURE 1**

705250, 025250, 025250






FIG. 2






FIG. 5




FIG. 6

- Note 1) Hardware I/O jumper set F/C  
2) Press 'Set' key button & Power-on for F & C change




FIG. 7A




FIG. 7B




FIG. 7C

